

平成 30 年 5 月 18 日

お取引先様 各位

辰巳屋興業株式会社
自動車用品部

SRリアビューカメラレコーダー非適合情報のご案内

拝啓

時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は弊社製品に格別のご愛顧を賜わり、誠にありがとうございます。

下記の通り 以下対象のトヨタディーラーオプションナビにおいて正常動作しない事を確認致しましたため、先にご案内させていただきます。引き続きご拡販のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

【対象機種】

マルチビューバックガイドモニター（視点切替機能付きバックカメラ）
※T-CONNECTナビ10インチ／9インチにオプション設定されるカメラ。

【不適合製品】

SR-SD01（4ピンタイプ）／ SR-SD02（RCAタイプ）

【装着時症状】

対象機種は4ピンカプラーですが、SR-SD01を装着すると、録画できない症状が発生します。また、通常画面上に表示される「視点切替」スイッチも表示しなくなり、視点切替できなくなります。市販変換ユニットやハーネスなどを用いてもSR-SD02も併用不可の為、同時に不適合表記しております。

※同じナビゲーションでもバックガイドモニター（通常視点のバックカメラ）であれば問題なくご使用いただけます。現在、対象機種に関して対応方法を検討しております。

以上