

【SRリアビューカメラレコーダー パナソニック（ゴリラ）ナビ 適合一覧】

作成:2018年7月26日

| 型番 | モデル年式 | ナビ名称 | バックカメラ | SRリアビューレコーダー | カプラー端子 | モニター出力可否 (RCA黒) | |
|--------------------------|----------|------------|--|--------------|--------|---|--|
| CN-G1200VD | 2018年モデル | SSDナビゲーション | CY-RC90KDもしくは市販RCA端子バックカメラ 【別売】 リヤビューカメラ接続ケーブルが必要 | SR-SD02 | RCA | 別売リヤビューカメラ接続ケーブル（CA-PBCX2D）を使いカメラ・ビデオ映像入力端子でモニター出力RCA（黒）装着可能であるが、ナビ側のカメラ・ビデオ映像入力端子が一つしかないの為、実質装着不可。 | |
| CN-G720D | | | バックカメラ接続不可 | 適合不可 | - | 不可 | |
| CN-G520D | | | | | | | |
| CN-G1100VD | 2017年モデル | SSDナビゲーション | CY-RC90KDもしくは市販RCA端子バックカメラ 【別売】 リヤビューカメラ接続ケーブルが必要 | SR-SD02 | RCA | 別売リヤビューカメラ接続ケーブル（CA-PBCX2D）を使いカメラ・ビデオ映像入力端子でモニター出力RCA（黒）装着可能であるが、ナビ側のカメラ・ビデオ映像入力端子が一つしかないの為、実質装着不可。 | |
| CN-G710VD | | | バックカメラ接続不可 | 適合不可 | - | 不可 | |
| CN-G510D | | | | | | | |
| CN-1000VD | 2016年モデル | SSDナビゲーション | CY-RC90KDもしくは市販RCA端子バックカメラ 【別売】 リヤビューカメラ接続ケーブルが必要 | SR-SD02 | RCA | 別売リヤビューカメラ接続ケーブル（CA-PBCX2D）を使いカメラ・ビデオ映像入力端子でモニター出力RCA（黒）装着可能であるが、ナビ側のカメラ・ビデオ映像入力端子が一つしかないの為、実質装着不可。 | |
| CN-G700D | | | バックカメラ接続不可 | 適合不可 | - | 不可 | |
| CN-G500D | | | | | | | |
| CN-GP755VD CN-GP757VD | 2015年モデル | SSDナビゲーション | CY-RC90KDもしくは市販RCA端子バックカメラ 【別売】 リヤビューカメラ接続ケーブルが必要 | SR-SD02 | RCA | 別売リヤビューカメラ接続ケーブル（CA-PBCX2D）を使いカメラ・ビデオ映像入力端子でモニター出力RCA（黒）装着可能であるが、ナビ側のカメラ・ビデオ映像入力端子が一つしかないの為、実質装着不可。 | |
| CN-GL705D | | | バックカメラ接続不可 | 適合不可 | - | 不可 | |
| CN-GP550D | | | | | | | |
| CN-GP750D | | | | | | | |
| CN-E205D | | | | | | | |

【SRリアビューカメラレコーダー パナソニック（ゴリラ）ナビ 適合一覧】

作成:2018年7月26日

| 型番 | モデル年式 | ナビ名称 | バックカメラ | SRリアビューレコーダー | カプラー端子 | モニター出力可否 (RCA黒) | | |
|---|------------|------------|---|--------------|---|---|-----|---|
| CN-GP745VD CN-GP747VD | 2014年モデル | SSDナビゲーション | CY-RC90KDもしくは市販RCA端子バックカメラ 【別売】 リヤビューカメラ接続ケーブルが必要 【注意事項】 カメラ電源を必ずACCに接続してください。その場合、カメラ設定を「自動」にすると常時画面にバックの映像が出っ放しになってしま | SR-SD02 | RCA | 別売リヤビューカメラ接続ケーブル（CA-PBCX2D）を使いカメラ・ビデオ映像入力端子でモニター出力RCA（黒）装着可能であるが、ナビ側のカメラ・ビデオ映像入力端子が一つしかないの為、実質装着不可。 | | |
| CN-GP740D CN-GP540D | | | バックカメラ接続不可 | 適合不可 | - | 不可 | | |
| CN-GP737VD CN-GP735VD | | | 2013年モデル | SSDナビゲーション | CY-RC90KDもしくは市販RCA端子バックカメラ 【別売】 リヤビューカメラ接続ケーブルが必要 【注意事項】 カメラ電源を必ずACCに接続してください。その場合、カメラ設定を「自動」にすると常時画面にバックの映像が出っ放しになってしま | SR-SD02 | RCA | 別売リヤビューカメラ接続ケーブル（CA-PBCX2D）を使いカメラ・ビデオ映像入力端子でモニター出力RCA（黒）装着可能であるが、ナビ側のカメラ・ビデオ映像入力端子が一つしかないの為、実質装着不可。 |
| CN-SP735VL CN-GP730D CN-SP530L CN-GP530D | バックカメラ接続不可 | 適合不可 | | | - | 不可 | | |
| CN-GP720VD CN-GP720VL | 2012年モデル | SSDナビゲーション | | | CY-RC90KDもしくは市販RCA端子バックカメラ 【別売】 リヤビューカメラ接続ケーブルが必要 【注意事項】 カメラ電源を必ずACCに接続してください。その場合、カメラ設定を「自動」にすると常時画面にバックの映像が出っ放しになってしま | SR-SD02 | RCA | 別売リヤビューカメラ接続ケーブル（CA-PBCX2D）を使いカメラ・ビデオ映像入力端子でモニター出力RCA（黒）装着可能であるが、ナビ側のカメラ・ビデオ映像入力端子が一つしかないの為、実質装着不可。 |
| CN-GP715VD CN-SP715VL CN-GL711D CN-SL711L CN-SLJ210L CN-GP507VD CN-SP507VL CN-GL320D CN-SL320L CN-GL411D | | | | | バックカメラ接続不可 | 適合不可 | - | 不可 |